

ESKUKO ERREMINTEN ERABILERA

ARRISKUAK

Kolpeak edo mozketak.
Partikulak edo objektuak proiektatzea.

KAUSAK

Erremintak xede zuten lanentzat edo gaizki erabiltzea.
Mantentze eskasa.
Biltegitratze eta garraio okerra.



- Aukeratu erreminta egokia lan bakoitzerako. Ez erabili erreminta aurreikusitako xedeak ez direnekin, eta ez gainditu diseinatuta dauden prestazioetatik gora.
- Erabili kalitate oneko erremintak.
- Erabili erreminta isolatuak edo isolatzaileak lan elektrikoetarako.
- Txinparten aurkako erremintak erabiltzea atmosfera leherkorretan eta/edo sukoietan, aldi baterako bada ere.
- Segurtasuneko eskularruak erabiltzea gomendatzen da kolpeen eta/edo mozketak kasuetan (zizelaren, aiztoaren, puntzoiaren, pikotxarekin, guraizeekin, etab.).
- Segurtasuneko betaurrekoak erabiltzea gomendatzen da proiektzio kasuetan (zizelaren, aiztoaren, puntzoiaren, pikotxarekin, guraizeekin, etab.).

ERREMINTEN MANTENTZEA

- Bota burua gaizki, zapalduta, pitzadurak edo bizarrak dituzten edo heldulekuak hondatuta dituzten erremintak, eta ez erabili arrailduta daudenak edo alanbre bidez heldutakoak.
- Erremintak garbi eduki (helduleku garbiak eta substantzia irristakorrik gabe).
- Artikulazioak koipeztatuta izan, oxidatzea saihesteko.
- Zurezko heldulekuak dituen erremintak, garbi egon behar dira, eta ezingo dira margotu, margoak akatsak ezkutatu ditzakeelako, ezpalak eta nodoak, esaterako. Egiaztatu heldulekuak ongi eusten diola buruari.
- Aldiro mantentze-lana egin, erreminten egoera egiaztatuz (heldulekuak, estaldura isolatzaileak, zorrotzak, etab.).
- Langile espezializatuek azterketa eragiketarako egin, beharrezkoa denean, eta saihestu aldi baterako konponketak egitea.

PREBENTZIO NEURRIAK GARRAIOAN ZEHAR

- Ez itzazu eraman poltsikoetan: erabili gerrikoak, poltsak edo erremintak eramateko kutxak.
- Moztu edo sastatu dezaketen erremintentzat, erabili zorro egokiak.
- Eskailerak igotzean edo igotzeko edo jaisteko maniobrak egitean, eraman erremintak eskuak libre geratzeko moduan (bandolera, erremintak eramateko poltsa, etab).



BILTEGITRATZEA



- Gorde erremintak horretarako prest dauden tokietan, behar bezala ordenatuta kutxetan, paneletan edo apal egokietan.
- Ez utzi erremintak eguraldi txarra edo substantzia kimikoak egon daitezkeen lekuetan; ez utzi ekipoen organo mugikorren atzean edo gainean, ezta altueran dauden lekuetan ere.